

江西财经大学校园建设处

关于对广西瑞宏建设集团有限公司执行 违约罚款的通报

经查实，2025年11月22日在江西财经大学老旧小区改造工程项目沁园景观长廊屋面防水卷材施工过程中，项目建设承包单位广西瑞宏建设集团有限公司未取得动火作业许可擅自作业、安全防护措施不到位，安全责任落实不到位、安全意识淡薄，根据施工合同“第三部分专用条款--安全文明施工--第一条第一款第二项”有关规定，对广西瑞宏建设集团有限公司采取以下违约处罚：1. 暂停屋面防水卷材作业，进行安全防护措施整改；2. 由监理单位对广西瑞宏建设集团有限公司处以5000元违约罚款，罚金从履约保证金中予以扣除。并要求广西瑞宏建设集团有限公司加强施工管理，如在今后施工中再次发生类似行为，则从重处罚。

希望校内各施工单位以此为戒，严格遵守相关管理规定，切实做好现场施工安全管控。

特此通报。

