

江西财经大学校园建设处

关于对广西瑞宏建设集团有限公司执行违约罚款的 通 报

经查实，2025 年 4 月期间，在我校老旧小区改造工程项目实施过程中，存在如下问题：

1. 教工宿舍区域扬尘较大，地面未清理，未采取降尘措施；
2. 财购广场地面泥土未清理，未采取降尘措施。

针对上述问题，根据合同中安全文明施工条款，由监理单位对广西瑞宏建设集团有限公司执行 2000 元违约处罚。

希望校内各施工单位以此为戒，严格遵守相关管理规定。

特此通报。

江西财经大学
校园建设处
2025 年 7 月 20 日

